

Richtlijnen om de zolder van uw woning met zorg en aandacht te behandelen en te isoleren met PIF isolatiefolie.

Onze collega's van Isolatie.com B.V. bezoeken u binnenkort om de met u afgesproken isolatiewerkzaamheden uit te komen voeren. Het dak van uw woning zal worden behandeld met PIF isolatiefolie. Om het werken te vergemakkelijken en om u weinig tot geen overlast te bezorgen, is het gewenst om vooraf de volgende maatregelen te treffen c.q. uit te voeren. Daarnaast kan dit ongewenste schade voorkomen.

1. Rondom uw woning obstakels weg te nemen zodat de woning eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is. Denk hierbij onder andere aan geparkeerde objecten voor en achter uw woning of andere zaken welke een vrije doorgang bemoeilijken voor ons voertuig en gereedschap.
2. De toegangsruimte tot de zolder dient geheel toegankelijk te zijn en vrij van meubilair en overige huisraad. De gehele werkvloer onder het dak dient volledig toegankelijk te zijn.
3. Spullen die op zolder liggen en die voor u nog bruikbaar zijn dienen van tevoren weg genomen te worden zodat deze geen schade op kunnen lopen. De uitvoerders dienen een lege en toegankelijke werkvloer te hebben.
4. Lekkages aan het dakoppervlak dienen voor de werkzaamheden opgelost te zijn door de opdrachtgever.

Als de aandachtspunten genoemd onder 1 tot en met 4 niet of niet volledig van te voren worden uitgevoerd of van te voren worden doorgesproken, kan er (neven)schade ontstaan. Isolatie.com B.V. is hier niet aansprakelijk voor mochten bovengenoemde richtlijnen niet in acht zijn genomen.

Na afloop zorgen onze collega's ervoor dat de hal, de trap, de ruimte om uw woning en de stoep bezemschoon wordt opgeleverd om o.a. achtergebleven materialen te verwijderen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust met ons contact op. Op deze manier kunnen wij garanderen dat de werkzaamheden kwalitatief zo optimaal mogelijk voor u uitgevoerd worden om de voor u de gewenste besparing en het extra wooncomfort te bereiken.